



Foto 1 – začátek úseku
napojení řešeného úseku na stávající přejezdový chodník vymežující hlavní komunikaci
(bude zachováno)



Foto 2 – km cca 0.015
vlevo úprava krajnice k podezdívce, vpravo úprava krajnice a doplnění ohumusování se
zatravněním, v úseku úprava klopení (napravo 2.0%)



Foto 3 – km 0.035

úsek s obnovou AB krytu (nová ohrusná vrstva) s obnovou nezpevněných krajnic a dokumusování se zatravněním ke zdi / oplocení



Foto 4 – km 0.052

konec úseku s obnovou AB / začátek úseku nové konstrukce
v úseku obnova nezpevněných krajnic a dokumusování se zatravněním k oplocení



Foto 5 – km 0.072

úsek s novou konstrukcí a obnovou nezpevněných krajnic, vpravo prostor rozšířené krajnice pro možné zastavení vozidel s výhybnou



Foto 6 – km 0.105

úsek s novou konstrukcí s krytem z AB + obnova / doplnění nezpevněných krajnic



Foto 7 – km 0.130
úsek s novou konstrukcí s krytem z AB + obnova / doplnění nezpevněných krajnic



Foto 8 – km 0.155
konec úseku s plnou šířkou komunikace z AB / začátek úseku s částečným krytem z vegetačních dlaždic v kombinaci s AB krytem